




detalle inyector



planta separación inyecciones

DETALLE INYECCIÓN RESINA JUNTA LOSA-MURO

cumple CTE sección HS 1 apartado 2.1.2

	PANTALLAX, S.L. C/ Ciutat de Melilla nº4. Bj. 46017 Valencia	DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
	www.murospantalla.com	
	impermeabilización junta LOSA-MURO	